


	ESE Departamental Solución Salud.	Versión 3	Código FR-JUR-14	Página 1 de 2	
	INFORME VERIFICACION TECNICA	Fecha Vigencia 2021/02/17	DOCUMENTO CONTROLADO		

**INFORME DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS EN EL PROCESO DE
CONTRATACION DIRECTA DE MENOR CUANTIA
No. ESESS-DMC-006-2023
ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD**

Nos permitimos presentar la evaluación técnica de las propuestas presentadas dentro del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTIA No. **ESESS-DMC-006-2023**, así:

CRITERIO A EVALUAR	DISNAL	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS	CUMPLE	Observaciones
RUP		
Expedición menor a un mes	si	
Vigente	si	
En firme	si	
15121500	si	
15121800	si	
15121900	si	
76181500	si	
EXPERIENCIA		
La experiencia que debe acreditar el oferente no podrá ser inferior a tres (3) contratos ejecutados de la misma naturaleza del contrato que se pretende celebrar y que deben estar reflejados en el Registro Único de Proponentes de conformidad con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC.	SI	
Instalaciones, el proponente, dentro de sus instalaciones debe contar con áreas amplias aproximadas, como mínimo:		
Recepción de Vehículos 150 m2	no	
Área de Mantenimiento preventivo y correctivo 200 m2	si	
Cuarto de Herramientas 20 m2	si	
Bodega o Almacén de repuestos nuevos 10 m2	si	
Lavadero 100 m2	no	
Personal, el proponente debe indicar los estudios y la experiencia del personal que desarrollara las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que requiera la Entidad, el personal mínimo solicitado el cual debe presentar hojas de vida es:		
Jefe de Mantenimiento - 1	si	
Ingeniero Mecánico o Técnico Automotriz - 1	si	
Especialista en Sistema de Inyección Electrónica - 1	si	
Mecánico Sincronizador de Motores - 1	si	
Mecánico Electricista - 1	si	
Mecánicos Generales - 2	si	
Latonero pintor - 1	si	
Seguridad, el taller ofrecido debe contar con las condiciones de seguridad, servicio de vigilancia prestado por una Empresa registrada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y/o circuito cerrado de televisión con servicio de seguridad monitoreada.	si	

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
 PBX: 6610200, Línea Gratuita: 016000918663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co
 FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional

 Departamento del Meta <i>Avanza a Salud</i> Impulso Social del Estado	ESE Departamental Solución Salud.	Versión 3	Código FR-JUR-14	Página 2 de 2	 GOBERNACIÓN DEL META
	INFORME VERIFICACION TECNICA	Fecha Vigencia 2021/02/17	DOCUMENTO CONTROLADO		

Repuestos y Mano de Obra, el mantenimiento preventivo y correctivo incluidos la mano de obra y suministro de repuestos deberá ser de excelente calidad, los repuestos deben ser originales u homologados nuevos no repotenciados, la mano de obra debe ser prestada por personal idóneo, capacitado y calificado y con los equipos y herramientas mínimas para la prestación del servicio.		
Scanner actualizado (motor ACPM) - 1	si	
Multímetros - 1	si	
Kit de lubricación (Aceite motor gasolina) - 1	si	
Kit de lubricación (Aceite motor diésel) - 1	si	
Cabina de Pintura - 1	si	
Equipo de Soldadura - 1	si	
Equipo de Alineación - 1	si	
y Balanceo - 1	si	
Equipo de recolector de aceite - 1	si	
Grúa para motores - 1	si	
Alineador de Luces - 1	si	
Gatos hidráulicos elevadores de 8 toneladas de capacidad - 2	si	
INHABILITADO		

EVALUACIÓN TÉCNICA:

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S.		X	

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PUNTUABLES PARA LA PONDERACIÓN

Una vez verificados los requisitos puntuables, el orden de elegibilidad provisional es el siguiente, de acuerdo con la tabla expuesta a continuación:

Factor	Vehicar Almacen Y Taller S.A.S..
JURÍDICO	Habilitado
FINANCIERO	Habilitado
TÉCNICO	Inhabilitado
EVALUACIÓN	0

La anterior evaluación se firma el 03 de marzo de 2023.


LUZ MARIA CARRÉÑO LEÓN
 Subgerente Asistencial


YENNY JUDIT MARTÍNEZ AGUILERA
 Profesional Área Almacén